



Instruction Sheet - VRINST063
Hoja de Instrucciones - VRINST063
Feuille D'instruction - VRINST063

CAUTION: USE RTV ONLY WHEN DIRECTED

Victor Reinz® gasket kits may include JV7/JV8 RTV sealer; please use caution and only apply RTV as directed by the O.E. (or as otherwise directed by Victor Reinz® Aftermarket). The majority of Victor Reinz® gaskets are designed to be installed "dry". Use of RTV or other sealers on these gaskets can compromise the seal and lead to potential leaks.

Potential RTV application areas:

- "T" joints are found in some front covers, intake manifolds, valve covers, oil pans, etc (see image below)
- Parts originally sealed with RTV by the manufacturer

Common issues associated with RTV:

- RTV can act as a lubricant and cause the gasket to move from the intended location, likely causing a leak
- When a part is installed, excess RTV can be pushed out of the joint end up in unintended areas like coolant journals, oil galleries, or oil pump pickups
- RTV can lead to an irregular surface and prevent a gasket from being compressed properly
- RTV can chemically attack and degrade some types of rubber gasket material

PRECAUCION: USE RTV SOLO COMO SE INDIQUE

Los juegos de empaques Victor Reinz® pueden incluir el sellador JV7/JV8 RTV; por favor, tenga precaución y solo aplique el RTV como se indica en el O.E. (equipo original) o como lo indique de otra forma Victor Reinz® Aftermarket. La mayoría de los empaques Victor Reinz® están diseñados para instalarse "en seco". El uso de RTV u otros selladores en estos empaques puede poner en riesgo el sello y ocasionar fugas.

Áreas potenciales de aplicación de RTV:

- Juntas en T que se encuentran en algunas tapas frontales, cabezales de alimentación, cubiertas de válvulas, bandejas de aceite, etc. (ver imagen más abajo)
- Partes selladas con RTV de origen par el fabricante

Problemas comunes relacionados con el RTV:

- El RTV puede actuar como lubricante y hacer que el empaque se mueva de la ubicación deseada, con probabilidades de ocasionar una fuga
- Cuando se instala una pieza, el exceso de RTV puede ser empujado fuera de la junta y terminar en áreas no deseadas como las muñones refrigerantes, las galeras de aceite o las tomas de aceite de bomba
- El RTV puede ocasionar una superficie irregular y evitar que el empaque se comprima adecuadamente
- El RTV puede atacar químicamente y degradar algunos tipos de empaques de caucho

ATTENTION: L'UTILISATION de scellants de type (RTV) que lorsqu'il est noté.


Kits de joints Victor Reinz® peuvent inclure JV7/ JVS étanchéité RTV; s'il vous plaît faire preuve de prudence et de ne pas appliquer le RTV comme dirigé par l'EO (Ou comme indication contraire de Victor Reinz® Aftermarket). La majorité des joints Victor Reinz® sont conçus pour être installés "à sec". L'utilisation de RTV ou d'autres types de scellants sur ces joints peut compromettre l'étanchéité et conduire à des fuites potentielles.

Domaines d'application potentiels: RTV

- "T" joints sont trouvés dans certains couverts de moteurs, collecteurs d'admission, couvercles de soupapes, carters d'huile, etc (voir image ci-dessous)
- Pièces origines scellées avec RTV par le fabricant

Les problèmes courants associés à RTV:

- RTV peut agir comme un lubrifiant et provoquer le joint d'étanchéité de se déplacer à partir de l'emplacement prévu, provoquant probablement une fuite.
- Lorsqu'une partie est installée, l'excès de RTV peut être poussé hors de la fin commune dans les zones non désirées telles que les circuits de liquide de refroidissement, les pompes à huile. Etc
- Le RTV peut conduire à une surface irrégulière et empêcher un joint d'étanchéité d'être correctement comprimé.
- Le RTV peut attaquer chimiquement et dégrader certains types de matériau d'étanchéité en caoutchouc



Example of a "T" joint.
Ejemplo de una junta en T.
Exemple d'un joint en T.



RTV sealant applied in "T" joint location.
Selador RTV aplicado en la ubicación de la junta en T.
RTV appliquée dans "T" d'un joint.

Dana Aftermarket Group
PO Box 1000
Maumee, Ohio 43537

Warehouse Distributors: 1.800.621.8084
OE Dealers: 1.877.777.5360

www.VictorReinz.com

VICTOR REINZ®

